

A = POHJUSTUS

B = KELIVOIDE

C = VIIMEISTELY (tarvittaessa)

## STAR Ski Wax TARGET- PITOVOITEET

S1- S8 (HYDROCARBON), EI S5 JA S7 (PITOPURKKI-SARJA)

S5 JA S7 (FLUORI-PITOPINNOITE)

K1-K5 (HYDROCARBON) ; LIISTERIT

<u>LÄMPÖTILA</u>	<u>A, B, C</u>	<u>UUSI LUMI</u>	<u>VANHA LUMI</u>	<u>KARKEA LUMI</u>
[ + 5° - 0° C ]	A B C	S2 TAI K3 TAI K5 (S2 TAI S3, RS3)	S1 TAI K1 S2 TAI K5, K4	K1 TAI S1 K5 TAI K4
[ + 1° - -1° C ]	A B C	S4 TAI K3 S3 TAI S2, RS3 (S5 joskus F1 tai F2)	S1 TAI K1 S3 TAI S2, S2/S3 S3, S5 t. RS3	K1 K5 K4/K5
[ 0° - -4° C ]	A B C	S1 TAI S4 S3/S4 S5 t. RS3	S1 TAI K1 S3 TAI S4, S3/S4 (RS3)	S1 TAI K1 K4 TAI K2 (K5/K2)
[ - 4° - -10° C ]	A B C	S1 TAI S6, S8 S4 TAI S6 (RS3) S7	S1 TAI K1 S6 TAI S8 (RS3) S7	S1 TAI K1 K2 TAI K1
[ -10° - -20° C ]	A B C	S1 TAI S8 S8 (S7)	S1 TAI K1 S8 (S7)	S1 TAI K1 S1/S8 TAI K1 (S7)

### VOIDEVINKKEJÄ:

STAR SKI WAX TARGET-pitovoiteet murtomaahiihtoon ovat omaa luokkaansa johtuen niiden laajasta käyttökelpoisuusasteikosta kaikissa lämpötiloissa. Ne takaavat hyvän pidon ja luiston myös muuttuvissa olosuhteissa. Voiteet sopivat kaikille kuluttavilla keleillä.

- 1) Saatuaasi valmiiksi luistoalueet hio varovasti pitoalue 150-200:n hiekkapaperilla.
- 2) Valitse ja levitä ohut kerros pitovoidetta tasaisesti.
- 3) Tasoita korkilla. Toista vaiheita 2 ja 3 tasaisin kerroksin, kunnes toivottu paksuus on saavutettu.
- 4) Pinnoita tarvittaessa fluori-pitopurkillä (joskus fluoripulverilla tai fluorinesteellä)



### STAR SKI WAX TARGET - LIISTERIT

- 1) Levitä liisteri pitoalueelle uran molemmin puolin kalanruotokuvioisena. Hyvin kylmissä oloissa tuubin voi lämmittää, jotta levittäminen olisi helpompaa.
- 2) Levitä liisteri kädenpohjalla tai korkilla tasaisen kerroksen saamiseksi.
- 3) Pinnoita tarvittaessa fluori-pitopurkillä (joskus fluoripulverilla tai fluorinesteellä)

